



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



**ARSKAR NON**  
**MARQUE**  
**NUMÉRO DE**  
**RÉFÉRENCE**  
**PAQUET UNITÉ**

160 840 396  
MERITOR  
MCK1134, SJ4094, 3092255, 3095627,  
85103892, AMMCK1134, 1489198  
1 pièces

### PRODUITS INCLUS



**CALIPER PIN - Ø 35 / 102 MM / 1 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 077  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN - Ø 35 / 60 MM / 1 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 080  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN BOLT - M20 X 2 / 125 MM / 1 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 078  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN BOLT - M20 X 2 / 80 MM / 1 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 081  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN FIBER BUSH - Ø 35 X 39 / 38 MM / 2 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 147  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 35-36 X 39 / 30 MM / 1 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 176  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



### CONTACT



**ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.**

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr