



## PRODUCT DETAILS

### SERVO D'EMBRAYAGE



<b>ARSKAR NON</b>	25.0177.00
<b>MARQUE</b>	MERCEDES
<b>NUMÉRO DE RÉFÉRENCE</b>	321027001, 321023001, 0002570177, 0002953418
<b>DÉTAILS</b>	l' huile : Dot 4
<b>PAQUET UNITÉ</b>	1 pièces
<b>POIDS</b>	1.974

### PRODUITS INCLUS



**KIT DE RÉPARATION, SERVO D'EMBRAYAGE / 1 UNITÉ**  
**ARSKAR NON: RK.0177**  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 950321030, 0002901547**



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr