



## PRODUCT DETAILS

### REPARATURSATZ, HAUPTBREMSZYLINDER



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>ARSKAR NEIN</b>    | RK.5040                |
| <b>MARKE</b>          | MERCEDES               |
| <b>REFERENZNUMMER</b> | RK3198, 0044309601     |
| <b>EINZELHEITEN</b>   | Bohrung-Ø [mm] : 31.75 |
| <b>PAKET EINHEIT</b>  | 1 stck                 |
| <b>GEWICHT</b>        | 0.12                   |

## PRODUKTE ENTHALTEN



### HAUPTBREMSZYLINDER / 1 EINHEIT

**ARSKAR NEIN:** 25.5040.00

**REFERENZNUMMER:** H31724.0.3, S5040, 0014303401, 0034301801, 02508417



## CONTACT



### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr