



PRODUCT DETAILS

KIT DE RÉPARATION, SERVO D'EMBRAYAGE



ARSKAR NON	RK.0177
MARQUE	MERCEDES
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	950321030, 0002901547
DÉTAILS	l' huile : Dot 4
PAQUET UNITÉ	1 pièces
POIDS	0.05

PRODUITS INCLUS



SERVO D'EMBRAYAGE / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 25.0177.00

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 321027001, 321023001, 0002570177, 0002953418



CONTACT



ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr