



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



<b>ARSKAR NO</b>	160 840 128
<b>MARCA</b>	MERITOR
<b>NUMERO DI RIFERIMENTO</b>	MCK1104, SJ4076, 3097542, 3098108, 8550880, 85103129, 5001837006, 1522184, 6565644, 6553777
<b>PACCHETTO UNITÀ</b>	1 pezzi

### PRODOTTI INCLUSI



**CALIPER PIN - Ø 35 / 132 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 129

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN - Ø 35 / 79 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 130

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M20 X 1.5 / 150 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 070

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M20 X 1.5 / 100 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 294

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 35-36 X 39 / 47 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 103

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BUSH - Ø 35 X 39 / 30 MM / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 063

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

[arskar@arskar.com.tr](mailto:arskar@arskar.com.tr)