



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



<b>ARSKAR NO</b>	160 840 405
<b>MARCA</b>	MERITOR
<b>NUMERO DI RIFERIMENTO</b>	MCK1135, SJ4107, 3092256, 3096768, 85103891, 1522166
<b>PACCHETTO UNITÀ</b>	1 pezzi

### PRODOTTI INCLUSI



**CALIPER PIN - Ø 35 / 102 MM / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 077

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M20 X 2 / 125 MM / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 078

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN FIBER BUSH - Ø 35 X 39 / 38 MM / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 147

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 35-36 X 39 / 30 MM / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 176

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOOT RING - Ø 37 X 40 / 11 MM / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 105

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN CAP - Ø 40 / 18.5 MM / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 097

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr