



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



<b>ARSKAR NO</b>	160 840 205
<b>MARCA</b>	MERITOR
<b>NUMERO DI RIFERIMENTO</b>	MCK1298, 85109890, 5001866989, 9500931
<b>PACCHETTO UNITÀ</b>	1 pezzi

### PRODOTTI INCLUSI



**CALIPER PIN - Ø 35 / 117 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 235

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN - Ø 31 / 78 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 236

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 1.5 / 120 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 224

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 1.5 / 80 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 225

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN OVAL BUSH - Ø 31-33 X 42 / 30 MM / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 062

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



**CALIPER PIN BUSH - Ø 35 X 39 / 30 MM / 2 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 160 840 063

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** -



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr

[arskar.com.tr](http://arskar.com.tr)