



**PRODUCT DETAILS**

**JOGO DE REPARO, CILINDRO DE EMBREAGEM**



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>ARSKAR NÃO</b>           | RK.5185.10             |
| <b>MARCA</b>                | MERCEDES               |
| <b>NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> | RK23714, 0002904667    |
| <b>DETALHES</b>             | Ø do furo [mm] : 23,81 |
| <b>PACOTE UNIDADE</b>       | 1 pcs                  |
| <b>PESO</b>                 | 0.1                    |

**PRODUTOS INCLUÍDOS**



**CILINDRO DE EMBREAGEM / 1 UNIDADE**

**ARSKAR NÃO:** 25.5185.00

**NÚMERO DE REFERÊNCIA:** KG2395.1.3, S5185, 0002956806, 0012952906, 0012956006, N1011...



**CILINDRO DE EMBREAGEM / 1 UNIDADE**

**ARSKAR NÃO:** 25.5185.10

**NÚMERO DE REFERÊNCIA:** KG2395.1.2, S5185, 0002958206, 040310300, 11009883



**CILINDRO DE EMBREAGEM / 1 UNIDADE**

**ARSKAR NÃO:** 25.5185.20

**NÚMERO DE REFERÊNCIA:** KG2395.1.4, S5185, 0002959406



**CILINDRO DE EMBREAGEM / 1 UNIDADE**

**ARSKAR NÃO:** 25.5185.30

**NÚMERO DE REFERÊNCIA:** KG2395.1.7, S5185, 0002956806, 0012952906, 0012956006, N1011...



**CONTACT**



**ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.**

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr