



PRODUCT DETAILS

CALIPER REPAIR KIT - L



ARSKAR NEIN	160 840 388
MARKE	MERITOR
REFERENZNUMMER	MCK1292, AMMCK1292, 876052
PAKET EINHEIT	1 stck

PRODUKTE ENTHALTEN



CALIPER SHAFT HOUSING / 1 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 287
REFERENZNUMMER: -



CALIPER PISTON - L / 2 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 288
REFERENZNUMMER: -



CALIPER PINION GEAR / 2 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 289
REFERENZNUMMER: -



CALIPER TAPPET PLATE / 1 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 279
REFERENZNUMMER: -



CALIPER CALIBRATION BOLT - L / 2 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 418
REFERENZNUMMER: -



CALIPER TAPPET BOLT - M10 X 1.5 / 20 MM / 2 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 141
REFERENZNUMMER: -



CONTACT



ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr