



PRODUCT DETAILS

CALIPER COMPLETE REPAIR KIT - L



ARSKAR NON 160 840 630
MARQUE MERITOR
PAQUET UNITÉ 1 pièces

PRODUITS INCLUS



CALIPER PIN REPAIR KIT / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 195

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: MCK1243, MCK1140, 85107912, 81508026025, 35403112205, 500186...



CALIPER ACTUATOR SEAL / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 227

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER ADJUSTING MECHANISM SET / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 086

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER MANUAL ADJUSTING GEAR - L / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 428

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER RUBBER CAP REPAIR KIT / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 634

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER NEEDLE BEARING SET / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 155

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CONTACT



ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr