



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER PIN REPAIR KIT



**ARSKAR NON** 160 840 572  
**MARQUE** MERITOR  
**PAQUET UNITÉ** 1 pièces

### PRODUITS INCLUS



**CALIPER PIN - Ø 35 / 98 MM / 1 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 559  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN - Ø 35 / 98 MM / 1 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 560  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 2.5 / 90 MM / 1 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 561  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN BOLT - M18 X 2.5 / 55 MM / 1 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 562  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN BUSH - Ø 35 X 39 / 50 MM / 2 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 563  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



**CALIPER PIN CAP - Ø 42 / 31 MM / 2 UNITÉ**  
**ARSKAR NON:** 160 840 564  
**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:** -



### CONTACT



**ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.**

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr