



PRODUCT DETAILS

CALIPER REPAIR KIT - L



ARSKAR NON	160 840 388
MARQUE	MERITOR
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	MCK1292, AMMCK1292, 876052
PAQUET UNITÉ	1 pièces

PRODUITS INCLUS



CALIPER SHAFT HOUSING / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 287

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PISTON - L / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 288

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER PINION GEAR / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 289

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER TAPPET PLATE / 1 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 279

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER CALIBRATION BOLT - L / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 418

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



CALIPER TAPPET BOLT - M10 X 1.5 / 20 MM / 2 UNITÉ

ARSKAR NON: 160 840 141

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: -



ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpinarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr