



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER BOOT & PIN BOLT REPAIR KIT



<b>ARSKAR NEIN</b>	160 840 478
<b>MARKE</b>	MERITOR
<b>REFERENZNUMMER</b>	MCK1170
<b>PAKET EINHEIT</b>	1 stck

### PRODUKTE ENTHALTEN



#### CALIPER PIN BOLT - M14 X 1.5 / 70 MM / 1 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 469  
REFERENZNUMMER: -



#### CALIPER PIN BOLT - M14 X 1.5 / 50 MM / 1 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 470  
REFERENZNUMMER: -



#### CALIPER PIN CAP - Ø 37 / 25 MM / 2 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 472  
REFERENZNUMMER: -



#### CALIPER PIN BOOT / 2 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 474  
REFERENZNUMMER: -



#### CALIPER TAPPET BOOT / 2 EINHEIT

ARSKAR NEIN: 160 840 475  
REFERENZNUMMER: -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr