



## PRODUCT DETAILS

### CALIPER REPAIR KIT - L



**ARSKAR NEIN** 160 840 596  
**MARKE** MERITOR  
**PAKET EINHEIT** 1 stck

### PRODUKTE ENTHALTEN



#### CALIPER SHAFT HOUSING / 1 EINHEIT

**ARSKAR NEIN:** 160 840 550  
**REFERENZNUMMER:** -



#### CALIPER PISTON - L / 2 EINHEIT

**ARSKAR NEIN:** 160 840 594  
**REFERENZNUMMER:** -



#### CALIPER PINION GEAR / 2 EINHEIT

**ARSKAR NEIN:** 160 840 289  
**REFERENZNUMMER:** -



#### CALIPER MECHANISM CENTRAL FORK / 1 EINHEIT

**ARSKAR NEIN:** 160 840 293  
**REFERENZNUMMER:** -



#### CALIPER MECHANISM PINION / 1 EINHEIT

**ARSKAR NEIN:** 160 840 295  
**REFERENZNUMMER:** -



#### ADJUSTING MECHANISM CENTER RING / 1 EINHEIT

**ARSKAR NEIN:** 160 840 606  
**REFERENZNUMMER:** -



### CONTACT



#### ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr