



## PRODUCT DETAILS

### KIT DE RÉPARATION 1/2, APPAREIL COMMANDE



<b>ARSKAR NON</b>	RK.5998.000.0
<b>MARQUE</b>	MERCEDES
<b>PAQUET UNITÉ</b>	1 pièces
<b>POIDS</b>	0.167

### PRODUITS INCLUS



**APPAREIL COMMANDE, LEVIER DE VITESSES / 1 UNITÉ**

**ARSKAR NON: AK.5998.000.0**

**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 629582AM, 0002605998, 0002607898**



### CONTACT



**ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.**

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr