



PRODUCT DETAILS

CALIPER PIN REPAIR KIT



| | |
|------------------------------|----------------------|
| ARSKAR NO | 160 840 099 |
| MARCA | MERITOR |
| NUMERO DI RIFERIMENTO | MCK1289, 81508026026 |
| PACCHETTO UNITÀ | 1 pezzi |

PRODOTTI INCLUSI



CALIPER PIN - Ø 35 / 144 MM / 1 UNITÀ

ARSKAR NO: 160 840 060

NUMERO DI RIFERIMENTO: -



CALIPER PIN - Ø 31 / 84 MM / 1 UNITÀ

ARSKAR NO: 160 840 061

NUMERO DI RIFERIMENTO: -



CALIPER PIN BOLT - M18 X 1.5 / 150 MM / 1 UNITÀ

ARSKAR NO: 160 840 088

NUMERO DI RIFERIMENTO: -



CALIPER PIN BOLT - M18 X 1.5 / 90 MM / 1 UNITÀ

ARSKAR NO: 160 840 089

NUMERO DI RIFERIMENTO: -



CALIPER PIN RUBBER BUSH - Ø 31-32 X 42 / 45 MM / 1 UNITÀ

ARSKAR NO: 160 840 022

NUMERO DI RIFERIMENTO: -



CALIPER PIN BUSH - Ø 35 X 39 / 30 MM / 2 UNITÀ

ARSKAR NO: 160 840 063

NUMERO DI RIFERIMENTO: -



CONTACT



ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

+90.332 345 09 24

arskar@arskar.com.tr