



**PRODUCT DETAILS**

**KIT DI RIPARAZIONE, CILINDRO OPERATORE FRIZIONE**



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>ARSKAR NO</b>             | RK.5315                  |
| <b>MARCA</b>                 | SCANIA                   |
| <b>NUMERO DI RIFERIMENTO</b> | RK25703, 550440          |
| <b>DETTAGLI</b>              | Alesaggio-Ø [mm] : 25.40 |
| <b>PACCHETTO UNITÀ</b>       | 1 pezzi                  |
| <b>PESO</b>                  | 0.043                    |

**PRODOTTI INCLUSI**



**CILINDRO OPERATORE FRIZIONE / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 29.5315.00

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** KG2595.1.4, S5315, 292962, 355973



**CILINDRO OPERATORE FRIZIONE / 1 UNITÀ**

**ARSKAR NO:** 29.5315.10

**NUMERO DI RIFERIMENTO:** KG2596.1.1, S5315, 415125



**CONTACT**



**ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.**

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr