



## PRODUCT DETAILS

### REPARATURSATZ, KUPPLUNGSZYLINDER



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>ARSKAR NEIN</b>    | RK.1006                |
| <b>MARKE</b>          | MERCEDES               |
| <b>REFERENZNUMMER</b> | MKG20003.4.2           |
| <b>EINZELHEITEN</b>   | Bohrung-Ø [mm] : 20.64 |
| <b>PAKET EINHEIT</b>  | 1 stck                 |
| <b>GEWICHT</b>        | 0.1                    |

### PRODUKTE ENTHALTEN



**KUPPLUNGSZYLINDER / 1 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 25.1006.00  
**REFERENZNUMMER:** MKG20003.4.2, 0022951006



**KUPPLUNGSZYLINDER / 1 EINHEIT**  
**ARSKAR NEIN:** 25.2006.00  
**REFERENZNUMMER:** 0022952006



### CONTACT



**ARSKAR AUTOMOTIVE CO. LTD.**

Aşağıpınarbaşı 5. Osb Mahallesi 516. Sokak  
No: 16 Selçuklu/Konya/Türkiye

**+90.332 345 09 24**

arskar@arskar.com.tr

arskar.com.tr